



番号	事故発生状況	事故発生場所				発生時間			リフトの種類					生産区分		事故区分		人身事故状況			物損内容			事故の推定原因					事故後の処置			設置年月	使用年数(概算)	保守契約			
		ディーラー	業者	用品店	その他	午前	午後	時間外・不明	二柱	四柱	リンク	埋設	ツイストリフト	その他	国産品	輸入品	人身事故	物損事故	負傷1月以内	負傷1月以上	死亡	乗用車	トラック	その他	リフト不良	設置不良	取扱不良	点検不履行	その他	取扱方法等の説明	入替え			修理	その他	有	無
8	フロント側は一柱リフト、リア側は移動式簡易リフトを使用して車両をリフトアップし、リーフスプリングの交換のためにデファレンシャルギヤにジャッキをかけて作業を行っていたところ、移動式簡易リフトのリンクピンが外れて降下し、車両が落下した。 原因は、リンクピンに溶接している回り止めピースの溶接部が取れ、リンクピンが内側に脱落していたためである。対策として、リンク部のグリスアップ等の日常点検について説明し、不具合のあるリンクピンは交換した。また、メンテナンスを容易にするためにリンクピンの溶接部の構造変更を行った。	○				○											○																	不明		○	
9	車両をリフトアップした状態で昇降不能となり、作業員が下降させようとリモコン操作を行ったところ車両が落下した。 原因は、サービスマンが到着する前に作業員がリモコン操作を何度も行っていたところ移動側リフトが動き、車両が不安定な状態になっていたためである。対策として、リモコンを修理し、点検を行った。	○					○										○																H10.1	21年	○		
10	車両のリフトアップ時にワイヤーが破断して車両が落下し、破損した。 原因は、長期間ワイヤーを交換せずに使用していたためである。また、洗車仕様の機種ではないのに洗車に使用していた。対策として、対応機種でない場合は洗車をしないことやグリスアップ等の日常点検について、また、ワイヤーの定期的な交換の必要性について説明した。	○					○		○								○																S49.12	45年	○		
11	リフトアップ時に小型フォークリフトが落下して横転し、隣のフォークリフトと接触して作業員が負傷した。 原因は、受台の損傷のためである。当該事業所で取り扱うフォークリフトはリフトポイントが上部プレートにギリギリかかるものが多く、受台が損傷していたためにリフトポイントがずれ、衝撃で上部プレートがハの字に開いてフォークリフトが落下したと思われる。対策として、受台を交換し、リフトポイントの幅が狭いものは使用を控えること等の説明を行った。	○				○						○				○	○																H25.1	6年	○		
小計		8	2	1	0	0	4	4	3	2	0	1	2	5	1	10	1	2	11	0	2	0	3	7	1	0	0	6	6	1	9	0	7	0		0	11
合計		11				11			11					11		13		2			11			13					16					11			

